



## 2.0D 136KM Skora Clima Alu Pdc Full Serwis Gwarancja!

# 22 900

PLN

### Dane kontaktowe



Telefon:  
535-684-799  
608-429-831

Email:  
www:  
boss-auto.pl

- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- System nagłośnienia
- Klimatyzacja automatyczna
- Tapicerka skórzana
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Siedzenie z pamięcią ustawienia
- Ogrzewane siedzenia tylne
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyków
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Ogranicznik prędkości
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej
- Lampy przeciwmgielne
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Marka               | Volvo            |
| Model               | V70              |
| Typ nadwozia        | Kombi            |
| Typ paliwa          | Diesel           |
| Rok produkcji       | 2009             |
| Przebieg            | 192123           |
| Kolor               | Beżowy           |
| Pojemność skokowa   | 1997             |
| Moc                 | 136              |
| Skrzynia            | Manualna         |
| Napęd               | Na przednie koła |
| Emisja co2          | 157              |
| Zarejestrowany w    | Polska           |
| Pierwszy właściciel | Tak              |
| Bezwydawkowy        | Tak              |
| Serwisowany w ASO   | Tak              |
| Liczba miejsc       | 5                |
| Liczba drzwi        | 5                |

